RESET DISTURBED REBAR
NORTHWEST CORNER S 1/2
SW 1/4 SEC. 17, T57N, R18W
S 87°56'39" E 2602.91'(M) 2603.01'(R)
310.11'(M) 310.29'(D)
S 01°18'37" W 439.64'
20.4'
S 86°21'10" E 563.99'
IRON FENCE
MTO LLC
2015-1609
200.00'
129.53'
11.6'
N 01°24'17" E 400.00'
28.47'
S 85°32'35" E 564.71'
TRACT 1
60.6 ACRES
SIMS
2019-1593
S 1/2 SW 1/4
SEC. 17, T57N, R18W
TRACT A
PB 4, PG 61
SIMS
2019-1593
TRACT 2
2.5 ACRES
S 47°25'55" W
27.54'(M) 27.70'(R)
171.89'
N 01°24'49" E 1321.05'(M)(R)
N 01°24'49" E 1291.05'
N 86°22'40" W 367.76'
N 86°22'40" W 545.00'
N 86°22'40" W 912.76'
ROUTE 5
DEATON
2019-1183
TRACT B
PB 4, PG 61
SKINNER
1993-118080
TRACT C
PB 4, PG 61
309.63'(M)(R)
641.63'(M) 641.60(R)
S 01°13'31" W 888.74'
TRACT D
PB 4, PG 61
MCGOWN
2016-1521
S 00°21'15" W 641.63'(M) 331.97'(R)
332.00'(M) 331.97'(R)
LS#1241 REBAR IS
0.28' N 00°21'15" E
N 01°24'49" E
30.00'
N 43°11'07" W
42.73'
N 87°47'02" W
30.00'
N 87°47'02" W 1654.34'
S 87°47'02" E 2606.19'(M)(R)
N 87°47'02" W 921.85'(M) 921.81'(R)
N 87°47'03" W
40.30'
RESET SOUTHWEST CORNER
SEC. 17, T57N, R18W
PER PB 4, PG 61
NORTHWEST CORNER NE 1/4
SEC. 20, T57N, R18W
PB 4, PG 188